



锡林郭勒盟建设工程施工图审查中心有限公司  
办公场所窗帘更换、维修清单

门牌号	所属部门	更换面积 (此栏仅更换填入)	单位	更换/维修状态	更换类型 (此栏仅更换填入)	报价(元)
505	会议室	9.72	米	更换	固定滑轨遮光对开 (配套透光遮阳纱帘)	
509	总经理室	5.7	米	更换	透光遮阳对开	
508	副总经理室	6	米	更换	透光遮阳对开	
501	综合部图纸中转室	/	扇	待维修(更换配件)	/	
502	综合部档案办公室	/	扇	待维修(更换配件)	/	
504	综合部设备室	/	扇	待维修(更换配件)	/	
507	市场业务办公室	5.76	米	更换	透光遮阳对开	
510	财务部	6.5	米	更换	透光遮阳对开	
511	技术负责人	6.5	米	更换	透光遮阳对开	
512	技术负责人	6.6	米	更换	透光遮阳对开	
513/514	综合部综合大厅	14	m <sup>2</sup>	更换	透光卷帘5扇	
515	审查室	/	扇	待维修(更换配件)	/	
516	审查室	/	扇	待维修(更换配件)	/	
517	审查室	6.5	米	更换	透光遮阳对开	
518	审查室	/	扇	待维修(更换配件)	/	
519	人力资源部	/	扇	待维修(更换配件)	/	
520	专家会审室	/	扇	待维修(更换配件)	/	
601	党员活动室	/	扇	待维修(更换配件)	/	
602	综合部图纸档案室	/	扇	待维修(更换配件)	/	
603	外聘专家会审室	/	扇	待维修(更换配件)	/	
605	市场业务办公室档案室	/	扇	待维修(更换配件)	/	
607	审查室	/	扇	更换	/	
609	审查室	/	扇	待维修(更换配件)	/	
614	审查室	/	扇	待维修(更换配件)	/	
616	审查室	/	扇	待维修(更换配件)	/	